

平成23年9月

6G.6H.6I.8I.8J. 9F.  
9I.9J. 2A.5J.5K 棟 オーナー各位

株式会社東急リゾートサービス  
蓼科東急タウンセンター  
Tel 0266-69-3211  
Fax 0266-60-2071

## 一斉水抜き弊社作業基準変更のご案内

日頃は別荘管理業務へのご理解ご協力ありがとうございます。

昨年ご案内させて頂き、昨年より作業基準を変更させて頂いておりますご案内の再度のご案内です。

下記ヴィラにおきましては、以下のように当初設置したままの給湯器をご使用中のオーナー様におかれましては、冬季は水抜き後であってもブレーカーの給湯器回路を「ON」にしていることを推奨いたします。 それにあわせ弊社作業基準の『水抜き作業後のブレーカーは全て「OFF」』から『水抜き作業後、給湯器回路は「ON」、他の回路は「OFF」』に変更させて頂きます。 下記ヴィラでブレーカーの給湯器回路「OFF」を希望のオーナー様は別紙「一斉水抜き作業確認書」のブレーカーの指定にてご連絡下さいます様御願いたします。

尚、給湯器を交換されておりますオーナー様は従来通り全て「OFF」を作業基準とさせていただきます。

### 記

該当するリゾートヴィラ棟は以下になります。

しらかば台

・ 6 G 棟    ・ 6 H 棟    ・ 6 I 棟

つつじ台

・ 8 I 棟    ・ 8 J 棟    ・ 9 F 棟  
・ 9 I 棟    ・ 9 J 棟

みずなら台

・ 2 A 棟    ・ 5 J 棟    ・ 5 K 棟

以上