

残 工 事 リ ス ト

No.1

現場名	蓼科東急リゾートヴィラ5A～5I棟大規模修繕工事					
実施日時	令和 3年 7月 14日 (水)		午後1時 00分 ～			
検査員	東急リゾート&ステイ 長谷川、西川、鈴木、宮部	監督員	担当係長	課長	監理技術者	現場代理人
検査立会者	(株)日装 富樫、古畑					
場所	指摘項目	備考		作業 予定日	作業 完了日	確認印
共通	壁つなぎコーキング塗装			7/16		
	棟名看板補強杭			7/19		
	附属棟塗装			7/16		
	雨掛かり階段段鼻ノンスリップテープ張り			7/19		
	碎石補充			施工中		
5A	105号室バルコニー手摺下外壁、塗装直し			7/16		
	エントランス手摺壁外壁、塗装直し			7/16		
	エントランス床ウレタン防水、手直し			7/19		
	B階段床塩ビシート張り			7/19		
5B	103号室バルコニー手摺下外壁、塗装直し			7/16		
	エントランス床ウレタン防水、手直し			7/19～		
5C	△ エントランス床ウレタン防水			7/19～		
	105.106. 205.206 号室バルコニー鉄骨階段タッチアップ			7/16		
5D	妻面点検蓋塗装			7/19		
	エントランス床グレーチング部ウレタン防水補修			7/19		
5E	1階通路面手摺壁外壁塗装手直し			7/19		
	格子復旧、タッチアップ			7/16		
	△ エントランス床ウレタン防水			7/19		
	通路床塩ビシート			7/19		
5F	通路床塩ビシート端末シール			7/19		
	エントランス通路シュメール部外壁塗装直し			7/19		
5G	1階通路101号室前天井漏水			未定		
5H	なし					
5I	○ エントランス階段床ウレタン防水			7/19～		
	○ 通路床塩ビシート			7/19～		
	通路立上りウレタン防水チリ直し			7/19～		
	207号室バルコニー手摺手直し			7/19		